



LAVAGE

Cycle normal



Cycle normal



Cycle modéré



Cycle normal



Cycle modéré



Cycle très modéré



Cycle normal



Cycle modéré



Cycle très modéré

Lavage à la main
température maximale
(40 °C)

Ne pas laver



Les chiffres à l'intérieur du cuvier indiquent la température maximale autorisée.

BLANCHIMENT

Tous types de blanchiment
autorisésProduits de blanchiment
oxygénés uniquement

Pas de blanchiment



SECHAGE

Séchage en tambour
autorisé, température
normale (80°C)Séchage en tambour
autorisé, température
modérée (60 °C)Pas de séchage
en tambour

Séchage sur fil

Séchage sur fil sans
essorage

Séchage à plat

Séchage à plat sans
essorageSéchage sur fil
à l'ombreSéchage sur fil sans
essorage à l'ombreSéchage à plat
à l'ombreSéchage à plat sans
essorage à l'ombre

Le nombre de points indique la température lors du séchage en machine. Les traits précisent l'état ou le positionnement de l'article lors du séchage naturel.

REPASSAGE

Repasser à une température
maximale de semelle
de fer (200 °C)Repasser à une température
maximale de semelle
de fer (150 °C)

Le nombre de points indique la température du fer à repasser.

Repasser à une température
maximale de semelle
de fer (110 °C)*

Ne pas repasser



* Le repassage à 110 °C à la vapeur peut entraîner des dommages irréversibles.

ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entretien professionnel
à sec, au Perchloréthylène et aux
Hydrocarbures, cycle normalEntretien professionnel
à sec, au Perchloréthylène et aux
Hydrocarbures, cycle modéréEntretien professionnel
à sec, aux Hydrocarbures,
cycle normalEntretien professionnel
à sec, aux Hydrocarbures,
cycle modéréPas d'entretien
professionnel à sec

Les lettres dans le cercle (P, F) précisent les solvants pouvant être utilisés lors de l'entretien professionnel à sec ou à l'eau (W).

Entretien professionnel
à l'eau cycle normalEntretien professionnel
à l'eau cycle modéréEntretien professionnel
à l'eau cycle très modéréPas d'entretien
professionnel à l'eau

Remarques générales : Le trait sous les symboles d'entretien précisent le cycle modéré, le double trait, le cycle très modéré.